

Version 17.5

- Jugendschutz nach BTA-Spezifikation 3.01
- BDTA Bedienerführung 3.00
- Kompatibilität mit Jugendschutz nach Spezifikation 2.00
- Bei Betrieb nach Jugendschutz 2.00 wird ab dem 01.01.2009 automatisch das Prüfalter 18 erzwungen, wenn der Automat ein kleineres Prüfalter einstellt
- Ab 2009 wird die FSP- 2 Draht Kommunikation abgeschaltet.
- Anpassungen für Universal-Control-Steuerungen (Loader) UCI-UCA-UCW-UCT-UCS (auch Mehrpreis).
- Ablauf und Textanpassungen zur Unterstützung von verwendeter „Alt“-Software im Automatenbereich (Beispiel: rotierende Anzeige EC-Karte/ZIGGI/FS Stecken gegen „Bitte jetzt Alter nachweisen“ ausgetauscht)
- Anpassungen von Abläufen im Bereich „Karte vor Ware“.

Version 17.8

- Interne Abläufe optimiert und somit deutliche Steigerung der Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von gesteckten Karten realisiert
- Fehlerhaftes Abschaltverhalten im Betrieb nach Jugendschutz 3.01 behoben
- Unabhängig von Datum und Uhrzeit wird im Betrieb nach Jugendschutz 2.00 immer gegen 18 Jahre geprüft (Problem mit UCA/UCS behoben)
- Problem durch schnelles erneutes Stecken einer Karte behoben

Version 18.0

- Fehlerhaftes Ver- und Entriegeln der Kontaktiereinheit aufgrund von Kontaktproblemen (Kälte, Feuchtigkeit) der HK-MSAM behoben