




Neue Jugendschutzsoftware 33206320-11 für CPU Flash 2

- BTA Altersmerkmal nach Spezifikation 3.01
- Neue Bedienungsführung
- Automatische Umstellung der Altersprüfung 18 Jahre zum 1. Januar 2009
- Erweiterte Funktion 454: Kartenleser EIN/AUS
Kreditlesen EIN/AUS
Karte vor Ware EIN/AUS

MDB/Geldkarte/
Münzwechsler

Flashloader



Datenspeicherkarte.
Update über rote
Updatekarte möglich!

Hinweis:

Die Software nur in Verbindung mit der aktuellsten Geldkarten Version verwenden!
Nach Software update, Automat aus- einschalten!